

A rendkívül heves esőzések nyomán Pécs határában, a 6-os főút 190-es kilométerszelvényében megcsúszott az út menti rézsű, a meglévő három sávból (2+1 sáv) kettőt lezártak munkatársaink, a forgalom jelenleg rendőri irányítással halad a Pécs felé vezető kapaszkodó sávon. Szakembereink a társszervekkel közösen mindent megtesznek, hogy az útszakaszt a közlekedők minél hamarabb teljes szélességben használhassák, előzetes felmérések alapján a pályaszerkezet szerencsére nem sérült meg. A főút forgalma miatt az arra autózók menetidő növekedéssel számolhatnak, a helyreállítási munkákig, amit a csapadékos időjárás is befolyásolhat, a közlekedők türelmét és megértését kérjük.

*Magyar Közút Nonprofit Zrt.*